CRDeveropments Kalypso

故障内容　動作しない

修理内容　パワー真空管交換（EL84×4）プリ真空管交換（12AU7×2本）電源FUSE交換、BIAS確認、動作確認

内部点検、コンデンサーや基盤に異常なし

パワー管などを交換して動作確認中

15W+15W　8Ω　400Hz最大負荷テスト



10.9V@14.85W



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

http://www.kaitori.audio/repair