

AKAI GX-400D PRO


故障内容 再生時に止まる、速度が不安定。録音が出来ない。

修理内容 コントロール部の劣化部品交換、サーボ部の劣化部品交換、接続ケーブル断線のため修理、VRの接点清掃 再生・録音HEADの清掃、ピンチローラーの清掃など

状況確認



サーボ基盤の修理（再生速度が不安定のため）



コントロール基盤の修理（再生が勝手に止まる、勝手に再生する、録音信号が出ない、早送り時にボタンがロックしないなどの不具合のため）



接続ケーブルの修理（録音時に片側が記録されないため）



ピンチローラーや駆動系、HEADの清掃などをする



サーボの調整



録音し確認する（一方通行2トラックのみ録音の機器なので4トラックモードでは録音
しません）4トラックモードは再生のみサポート



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>