


TRIO 700M


故障内容 通電時のノイズ（ドカンと非常に大きい音）

修理内容 前ユーザー？の改造箇所（プロテクションリレーが解除じないための回路のバイパス）を復元してプロテクション回路の修理、BIAS調整、DC確認、ディマースイッチのノブ取り付け、動作確認

リレーの改造箇所を元に戻す




配線の異常でプロテクションが解除しない不具合を修理






ドライブ基盤の配線などを確認する



BIAS調整 DC漏れも確認



出音し確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。