

DENON DCD-1650AR


故障内容 CD読み込まない

修理内容 ピックアップ駆動などの5Vライン電源のレギュレーター交換、ピックアップの清掃、動作確認

5V供給レギュレーターの故障のため交換する（取り外してある部分）



ピックアップも外して清掃をする（可動部にグリースを塗る）




CDをセットして確認をする





ピックアップの出力は0.43Vあるので規定値内で問題ありません>

(プローブの関係で1/10表示)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。