


CSE F400

故障内容 電源ケーブル欠品のため動作不明

修理内容 電源ケーブル製作、感電やショート事故防止のため保護カバー製作、動作確認

電源ケーブルを作成する (100V 15A容量)



ターミナルを固定する



配線保護、感電やショート防止のため保護カバーを作成し組付ける



仕上げをする



出力周波数を測定する 50Hz



60HZ



80Hz



100Hz



120Hz 周波数のズレは問題ありませんでした。



最大負荷テスト (400W 60Hz ダミーロードが無いので400Wの電気ストーブで試験)



120Hzでも問題ありません。



400W負荷時の電圧は100Vで安定。問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。