

Chriskit P-35III

故障内容 動作確認と調整の依頼

修理内容 DCバランス調整、BIAS調整、動作確認

DCバランスの調整をする (とても良い状態です)



暖機をしてBIASを合わせる




アンプ出力の確認をする (25W+25W 8Ω負荷 1kHz)





左右とも問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。