


ADA Microtube 200

故障内容 BCHが出力しない、ノイズが出る（ボコボコ音）

修理内容 オペアンプ交換2か所、専用ICが故障のためバイパス処理をする（この部分はモノラル/ステレオの切替になってる物）BIAS調整

※このためMONO入力時にBCHは出力しません。ステレオ入力時は問題なく使用できます。

パワーアンプ基板は問題なく、プリ部分が異常。



ICが入手出来ないなのでこの部分はバイパスする



BIASを調整する



オペアンプ 2 個交換。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。