

musical fidelity b1

故障箇所

フォノMM/MC切替スイッチ接点清掃、inputセレクター接点、  
パワー段TRネジ緩み増し締め、IDL調整

