


Peachtree Audio Grand Pre X-1

故障内容 HIGIパス出力が出ない


修理内容 オペアンプ交換、リレー回路新設（電源OFF時にノイズが出るので）

もとは半導体リレーが付いていますが部品が入手できないので等価回路です。

OPAMP交換（HIGIPASS用）



半導体リレーが無いので市販品で代替



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>