


コッホ Pedal tone


故障内容 T0 CLEANのジャックからの出力がしない

修理内容 レコーディング出力用ジャック交換、to cleanのジャックの基盤部分の破損
(おそらく落下してのジャック回りの損傷と思われます)


ジャック折れ (RECDING OUT)



落下の影響でパターンが導通していない (to clean)



ジャック交換 (REC OUT)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>