


SANSUI AU-607EXTRA


故障内容 電源入るが音が出ない

修理内容 インプットセレクターの可動部の修理（ゴム交換）DC調整、BIAS確認、フロントパネル取り外しての各セレクタースイッチやトーンのガリ取り


セレクター部分の劣化部品



バンコードでベルトを製作して交換



パネル回りのガリ取り



DC調整、BIASを確認、動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>