

YAMAHA CA-2000

故障内容 ボリュームにガリ、セレクターのガリ

修理内容 ボリューム分解清掃、セレクターの接点清掃

ボリューム取り外し、



内部の抵抗板の清掃やセレクターの清掃など



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>