

s a n s u i a u-6500

故障内容 出音不安定、フォノの音が出ない


修理内容 スピーカーリレー接点清掃、フォノ基盤の半導体交換、ドライバー基盤のコンデンサー交換、アンプバランス調整 (DCとBIAS) パネル脱落部分の接着、動作確認  
接着剥がれあり




パネルの修理



ドライバー基盤やフォノ基盤の不具合修理



リレーの接点清掃など



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>