


ONKYO DTA-7


故障内容 スタンバイ状態で音が出ない

修理内容 電源回路修理（コネクション部分の接触不良）とブリッジ部分のはんだ不良
修理


レギュレーションLEDが点灯しない、手前ブリッジのはんだ不良あり



制御用VCC12V電源が来ない、コネクタの接触不良



レギュレーション部分はこのはんだ不良が原因



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>