

DENON PRA-2000

故障内容 音がおかしい（片側の出力が異常）

修理内容 OUTリレー接点清掃、フォノ回路修理（フォノ時、片側が鳴らない為）
フォノDC調整、動作確認

フォノ回路異常多数あり、抵抗もオープンになっている



リレーの接点清掃




フォノボード修理中



出力確認



1KHZ時の波形（最大出力時）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>