


AIWA AD-F80

故障内容 早送り、巻き戻しが不能

修理内容 メカブロック分解清掃（アイドラ駆動系部品の分解清掃）アイドラ駆動ゴムベルト交換

メカブロックを分解する




アンドラー系の部品の清掃



再生側も清掃



メカニズム組立後、アイドラー用ゴムも交換済み



録音と再生の確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>