


テクニクス SL12（レコードプレーヤー）

故障内容 アームが動かない

修理内容 アーム駆動用ゴムベルト交換

アーム駆動用ゴム交換



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。