


MUSICAL FIDELITYA1

故障内容 電源OFF時にノイズ、ガリ

修理内容 輸送により内部の電源コンデンサーが外れ、通電のためパターンが焼き切れている。 基盤表面に配線をして固定強化。（両方から押さえる）

開けてしまったので放熱グリースの塗りなおし

コンデンサーの部分の配線補修（裏側はスパークにより断線）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。