


ビクター TD-W313MK2 (カセットデッキ)

故障内容 録音し再生すると片側の音声記録されない

修理内容 内部確認、録音HEADに異物接着のための清掃

録音HEADに異物が付着、内部の状況も念のため確認する。



録音し、再生をして確認をする。（ノーマルテープ使用）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。