

QUAD44

故障内容 音が全くでない

修理内容 トーンコントロール回路の修理（ショートしたオペアンプ2個交換）、VRガリのため接点改善、バランスボリュームの接点改善、フォノが片側鳴らないため接合部分の接点清掃、トーンロータリースwitchの接点清掃。

トーン回路のオペアンプを交換2個、他にボリュームやトーンロータリースwitch、バランスのガリを取る。 フォノはコネクター部分の接触が悪いので接点を清掃する。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。