

ESOTERIC X-1s


故障内容 CDトレイ開閉出来ない

修理内容 メカブロック分解、ピックアップ清掃、トレイ駆動用ゴム交換2本、動作確認

ゴムベルト不良のためメカブロックを分解し交換する、ピックアップの清掃を済ませておく。



メカブロック組み立て後、動作確認をする



CDの再生は問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。