

FOSTEX NF-4A

故障内容 ウーハー部分が鳴らない、ノイズが出てる

修理内容 スピーカー配線のショート（金属部分に接触）の修理

以前に誰かが開けた際に放熱部分をスピーカーの配線を挟んだまま、無理やり閉められてしまい、スピーカーの配線がショートしている。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。