

AURA AVC-50 (CDプレーヤー)

故障内容 トレイ開閉出来ない

修理内容 破損したトレイ駆動用ギヤ交換、ゴムベルト交換

破損した箇所を新品に交換する



CDの再生は問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。