


TEAC A-1D

故障内容 インプットセレクトの物理破損

修理内容 破損したロータリースイッチの分解清掃、組みなおし、動作確認

ロータリースイッチの組みなおし後



一連の動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。