


DENON POA-2200 (パワーアンプ)

故障内容 ショートさせてしまったから電源が入らなくなってしまった。


修理内容 最終段トランジスター交換4個 (ショートしている) スピーカーリレーの接点清掃、BIAS, DC調整

パワーアンプ回路診断、最終段がショートしてしまっている。

他、ドライバー段や初段が大丈夫な事を確認する。



左はショートしてしまったトランジスタ、右は新品の同等品（4個交換します）



スピーカーリレーの清掃をし、飛んだFUSEを交換する。



BIAS、DCバランスを確認して動作確認、問題が無いので作業終了です。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。