

ROLAND JC-120


故障内容 ボリュームガリ、電源ON時にガリ音のノイズが出る（ホップノイズとは別）
リバーブの接触が悪い

修理内容 コントロールVRの分解清掃、劣化コンデンサーの交換、コネクターの接点改善

ボリュームの分解清掃をする（通電時のノイズの原因）



ボリュームを劣化させたコンデンサーを交換する（金色の物）コネクターの接点改善をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。