

VOX VR-30

故障内容 ボリューム0で出音する（アンプが故障する位のガリが出る、オーバードライブに関しては常時最大音量で調整出来ない）

修理内容 異常個所のボリュームを分解して清掃をする、動作確認

クリーンとオーバードライブのボリュームを基盤から外して内部を分解清掃をする



清掃後は接点グリースを塗り元に戻す（抵抗値が違うので誤りを防ぐため該当の場所は1箇所ずつ行う）

合計7か所



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。