


SONY CDP-555ESJ

故障内容 トレイが閉まらない

修理内容 トレイ駆動ゴムベルト交換、動作確認

メカを分解し新品のゴムベルトに交換する



再生確認、とても良好にCDを読む



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。