

レキシコン LXP-1

故障内容 入力ジャックの交換

修理内容 入力ジャック 2 か所交換

新品のジャックに交換する



動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。