

ハーマンカートン Citation X-1

故障内容 ランプ切れ、一か所反応しないボタンがある

修理内容 ランプ切れのためLEDに交換する（予防措置のため下側は全て交換）ボタンの反応は問題ありませんでした（照明切れのため）

ランプをLED化する（8か所）




仮組をすて動作の確認をする



出音して動作の確認をする



左右とも問題ありませんでした。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。