


REVOX B126

故障内容 電源ボタンの反応が鈍い、トレイ内の照明が光らない

修理内容 トレイ照明用（表示部兼）の電球をLEDに交換（特殊なため）操作スイッチ部分
解清掃、動作確認

操作部のスイッチは分解して清掃する。



表示部内とトレイの照明を交換する（緑LED）



再生して確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。