

QUAD 33

故障箇所

バランスVRガリが酷いので分解清掃、フィルター回路切替スイッチのはんだ修正

フォノ接続コード製作、アンプ接続コード製作各1本（テスト用付属）

各モジュールの接点清掃（フォノモジュールは外して回転させる事により感度が変わります）

点検時にバランスVRの状況

