


アキュフェーズ C-220


故障内容 ガリ、ノイズ

修理内容 フォノイコライザー回路のはんだ修正、動作確認

はんだの劣化あり（フォノイコライザー基盤2枚）修正、ガリ取り（バランス）







弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>