

WADIA8

故障内容 トレーが開かない


修理内容 トレー開閉部メカ修理（溶けたゴムの除去、ベルト取付）、スピンドル受け側のリフト部分のメカ修理（メカブロック分解内部の溶けたゴムの全清掃、ゴムベルト取付）ピックアップ清掃、ピックアップ調整

メカブロックの分解をして汚れを除去



トレイ開閉部分やモーター部分の汚れも酷いので清掃をする。

内部に検出スイッチがあり分解が非常に困難。



諸作業をしてCDの再生を確認。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>